Правила эксплуатации печного отопления

Количество пожаров на Гомельщине продолжает увеличиваться. В разгар отопительного сезона не редкостью являются происшествия из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Неправильное использование отопительной печи может привести не только к пожару, а иногда и к гибели.

Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, то есть пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь нужно не менее чем за два часа до отхода ко сну.

Первый признак отравления угарным газом: человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. Если же концентрация газа в воздухе более 1,2 %, то человек умирает за несколько секунд.

Также нужно соблюдать и ряд других правил. Например, в сильные морозы топить печь рекомендуем два – три раза в день не более чем полтора часа. Это позволит избежать ее перекала.

В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором: на белом фоне легко заметить трещины, которые появляются со временем, и предпринять меры по ремонту.

Дымоход следует очищать от сажи не менее одного раза в 3 месяца. Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку.

Многие пренебрегают такой простой, но действенной вещью, как предтопочный лист. А ведь подобная конструкция обезопасит от случайно выпавших горящих углей и предотвратит пожар. Если у вас еще нет такого приспособления, то обязательно прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Его можно выполнить также из негорючих материалов.

Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра — это прямой путь к пожару. Многие грешат сушкой белья прямо перед печкой. Оно понятно, однако одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы нельзя располагать менее чем в полутора метрах от печи. А вот золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от хозяйственных строений. Ну и безусловно, не оставляйте без присмотра топящиеся печи и ни в коем случае не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.